



Situationsplan:



Betroffene Stützmauer mit Vermassung:



Regionale Bauverwaltung

E

16. Juli 2026


Baugesuch-Nr. **2648**

Akten-Nr.

Ortofoto:



Foto, betroffene Stützmauer:



Regionale Bauverwaltung

E 16. Juli 2026

Baugesuch-Nr. 2648

Akten-Nr.

Foto betroffener Gartensitzplatz:




Regionale Bauverwaltung

E 16. Juli 2026
Baugesuch-Nr. 2648
Akten-Nr.

Dachlade 150, 9426, M. Birkovt

Ausicht von Norden

Schnitt A-A



Regionale Bauverwaltung

E 16. Juli 2026
Baugesuch-Nr. 2648
Akten-Nr.